LARECO
LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE CONSEIL

BELAC ISO 17025 Certificat n° 062-TEST

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE ROUVROY
A l'attention de Madame Carmen RAMLOT
Bourgmestre
Rue du Huit Septembre 41
B-6767 DAMPICOURT

# RAPPORT D´ANALYSE B26/R1108/00026

Date du rapport : 05.10.26

| | |
|---|---|
| Numéro d'identification | **: 26/LA07771-01** |
| Date de réception | : 29.09.26 |
| Condition de l'échantillon | : conforme |
| Condition de l'emballage | : conditionnement conforme |
| Condition de réception | : réfrigéré |
| Echantillonneur | : Aurélien ANCION |
| Date d'échantillonnage | : 29.09.26 |
| Procédure d'échantillonnage | : ISO19458 (accréditée) |
| Description du laboratoire | : "ZROUVROY4 - Harnoncourt - Rue Centrale, 10" |

## RESULTATS D'ANALYSE :

| Paramètre | Résultat | Limite | Méthode | Date d'analyse |
|---|---|---|---|---|
| ANALYSE MICROBIOLOGIQUE : | | | | |
| germes totaux (22°C) | <3 ufc/ml | | NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1] | 30.09.26 |
| . | présence | | NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1] | |
| coliformes totaux | <1 ufc/100 ml | <1 | NF EN ISO 9308-1[1] | 30.09.26 |
| Escherichia coli | <1 ufc/100 ml | <1 | NF EN ISO 9308-1[1] | 30.09.26 |
| entérocoques | <1 ufc/100 ml | <1 | ISO 7899-2 / NF T90-421[1] | 30.09.26 |
| Clostridium perfringens (dont spores) | <1 ufc/100 ml | <1 | ISO 14189[1] | 30.09.26 |

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

[1] Méthode accréditée.



L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.